









Sor- szám	Termék képe	Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai
1.		<p>Megnevezés BOROFONE BA20A USB úti töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Közepes</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>
2.		<p>Megnevezés hoco C59A két USB portos töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Közepes</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>
3.		<p>Megnevezés Trust Item no.: 23558 Qmax USB-C & USB ultragyors fali töltő</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>
4.		<p>Megnevezés Qilive 600039587 USB/USB-C töltő</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>





Sor- szám	Termék képe	Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai
5.		<p>Megnevezés Daewoo DIWARC001BK USB fali töltő</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>
6.		<p>Megnevezés ONE PLUS A6085 fali töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Nagy</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>
7.		<p>Megnevezés XH-101C kettős USB fali töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Súlyos</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól</p>
8.		<p>Megnevezés JOYROOM L-M226 2 USB-s úti töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Súlyos</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól</p>



Sor- szám	Termék képe	Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai
9.		<p>Megnevezés EMOS V0115 BASIC USB töltő</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>
10.		<p>Megnevezés Cellecct MTCB-TYPE-C úti töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Közepes</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>
11.		<p>Megnevezés YOURZ (Le Royal) NO: R8504-21 gyors töltő</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>
12.		<p>Megnevezés Steck ST1-2U USB töltő</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>



Sor- szám	Termék képe	Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai
13.		<p>Megnevezés hama 00183262 USB csatlakozós töltő</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>
14.		<p>Megnevezés sbs TETR1USB1ASTD úti töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Közepes</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>
15.		<p>Megnevezés „FAST” Model: CH-608 úti töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Közepes</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>
16.		<p>Megnevezés Model no.: ETA-U90 EWE úti töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Nagy</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>



Sor- szám	Termék képe	Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai
17.		<p>Megnevezés 5G EPOCH LDO-A06 „Super Charger” töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Nagy</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>
18.		<p>Megnevezés maXlife MXTC-01 USB fali töltő</p> <p>Veszély Nincs</p> <p>Intézkedés Hatósági intézkedés nem szükséges</p>
19.		<p>Megnevezés Model: CX-55 USB töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Közepes</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>
20.		<p>Megnevezés OnePlus A6199 fali töltő</p> <p>Veszély A táphálózati és a törpefeszültségű részek között nem megfelelő a szigetelés, ezért a termék áramütést okozhat.</p> <p>Kockázat: Közepes</p> <p>Intézkedés Kivonás a forgalomból</p>